

LESIONI

FOTOGRAFIA N°6

FOTOGRAFIA N°7

FOTOGRAFIA N°1

FOTOGRAFIA N°2

FOTOGRAFIA N°3

FOTOGRAFIA N°4

FOTOGRAFIA N°5

ANALISI DEL DEGRADO

FOTOGRAFIA N°1	Fessurazione superficiale zona attacco volta
FOTOGRAFIA N°2	Fessurazione superficiale zona attacco volta
FOTOGRAFIA N°3	Fessurazione superficiale zona attacco volta
FOTOGRAFIA N°4	Fessurazione superficiale zona attacco volta
FOTOGRAFIA N°5	Umidità per infiltrazione della copertura
FOTOGRAFIA N°6	Umidità per infiltrazione della copertura
FOTOGRAFIA N°7	Umidità per infiltrazione della copertura

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

FOTOGRAFIA N°1	Sigillatura con malte speciali e strato di finitura
FOTOGRAFIA N°2	Sigillatura con malte speciali e strato di finitura
FOTOGRAFIA N°3	Sigillatura con malte speciali e strato di finitura
FOTOGRAFIA N°4	Sigillatura con malte speciali e strato di finitura
FOTOGRAFIA N°5	Sistemazione copertura e pulizia superficie ammalorata
FOTOGRAFIA N°6	Sistemazione copertura e pulizia superficie ammalorata
FOTOGRAFIA N°7	Sistemazione copertura e pulizia superficie ammalorata